

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4366319
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0185666
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0185666

Ingediend op	23-04-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Zelhemseweg 14, 6999DN Hummelo (Hummelo, Zelhem...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	6999DN
Huisnummer	14
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Zelhemseweg
Plaatsnaam	Hummelo

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 09084149
Vestigingsnummer: 000000000000
Bedrijfsnaam: Vriezenhorst Holding B.V.

Adres eigenaar bouwwerk

6999DN 14, Zelhemseweg Hummelo

Wat is de functie van het
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Zelhemseweg 14 6999DN Hummelo, Dak van de
werkplaats en opslagloods 1 , Golfplaten en nokstukken,
Bron 1: M1, RISICOKLASSE_2A
Zelhemseweg 14 6999DN Hummelo, Dak van opslagloods
3. , Golfplaten en nokstukken, Bron 3: M3, NVT
Zelhemseweg 14 6999DN Hummelo, Dak van
opslagloods 2. , Golfplaten en nokstukken, Bron 2: M2,
RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 2: M2: 132 M2
Bron 1: M1: 585 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I19148.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-04-23	In behandeling
HummeloZelhemseweg1-4_macht_pdf	HummeloZelhemseweg14_macht.pdf	Anders	2019-04-23	In behandeling