

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4384845
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0161306
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0161306
Ingediend op	30-04-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Lageweg 12, 7021JL Zelhem (Zelhem, Lageweg 12)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Locatie

1 Adres

Postcode	7021JL
Huisnummer	12
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Lageweg
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Lageweg 12 en 12a
----------------------------------	-------------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

Slopen

Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 09159725

Vestigingsnummer: 000000000000

Bedrijfsnaam: G.W.J. Lettink Holding B.V.

Adres eigenaar bouwwerk

7021JL 12, Lageweg Zelhem

Wat is de functie van het
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Lageweg 12 7021JL Zelhem, Dak van schuur 6 , Golfplaten en nokstukken, 02, RISICOKLASSE_2
Lageweg 12 7021JL Zelhem, Dak van schuur 5 , Golfplaten en nokstukken, 01, RISICOKLASSE_2
Lageweg 12 7021JL Zelhem, Loods 3 , Golfplaten en nokstukken, 04, RISICOKLASSE_2
Lageweg 12 7021JL Zelhem, Dak van opslag materiaal , Golfplaten en nokstukken, 03, NVT
Lageweg 12 7021JL Zelhem, Schuur 2 , Dakbeschot, 06, RISICOKLASSE_2
Lageweg 12 7021JL Zelhem, gebouw 3 , Pakking radiator, 05, RISICOKLASSE_1
Lageweg 12 7021JL Zelhem, woning , Dakbeschot, 08, RISICOKLASSE_2
Lageweg 12 7021JL Zelhem, Schuur 2 , vulplaatjes, 07, RISICOKLASSE_1
Lageweg 12 7021JL Zelhem, woning, verdieping , Kit, 10, NVT
Lageweg 12 7021JL Zelhem, woning , plaat dakkapel, 09, RISICOK...

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

09: 3.20 M2
02: 91 M2
01: 234 M2
04: 491 M2
06: 22 M
05: 3 STUKS
08: 186 M2
07: 2.5 M

Wat is de afvoerbepemming van
het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

Ja
 Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

Ja
 Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formuliersversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	rapport Lageweg 12 Zelhem, 2018769.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-04-30	In behandeling
ZelhemLageweg12_macht_pdf	ZelhemLageweg1- 2_macht.pdf	Anders	2019-04-30	In behandeling