

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4122873
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0160620
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0160620

Ingediend op	03-01-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Wiersserbroekweg 7, 7251LG Vorden (Vorden, Wier...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7251LG
Huisnummer	7
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Wiersserbroekweg
Plaatsnaam	Vorden

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Mevrouw M.A. van Damme-van Weele

Adres eigenaar bouwwerk

7251LG 7, Wiersserbroekweg Vorden

Wat is de functie van het
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Wiersserbroekweg 7 7251LG Vorden, dak van kippenhok ,
golflaten + nok kippenhok, Bron 2, RISICOKLASSE_2
Wiersserbroekweg 7 7251LG Vorden, dak van kippenhokje ,
golflaten, Bron 5, RISICOKLASSE_2A
Wiersserbroekweg 7 7251LG Vorden, dak van schuur 3 ,
golflaten + nok schuur 3, Bron 3, RISICOKLASSE_2
Wiersserbroekweg 7 7251LG Vorden, dak van hokje ,
dakbeschot, Bron 4, RISICOKLASSE_2
Wiersserbroekweg 7 7251LG Vorden, dak van garage ,
golflaten garage, Bron 1, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 3: 105 M2
Bron 4: 3 M2
Bron 1: 39 M2
Bron 5: 3.5 M2
Bron 2: 23 M2

Wat is de afvoerbepemming van
het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport Wiersserbroekweg 7 Vorden 2018763.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-01-03	In behandeling
VordenWiersserbroekweg7_macht_pdf	VordenWiersserbroekweg7_-macht-.pdf	Anders	2019-01-03	In behandeling