

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4402463
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0189546
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0189546

Ingediend op	08-05-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Landeweeweg 3, 7025DB Halle (19147)
Opmerking	Geaccordeerde melding mailen aan herbert@bergevoet.nl
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Niet van toepassing
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Niet van toepassing

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7025DB
Huisnummer	3
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Landeweeweg
Plaatsnaam	Halle
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Woonboerderij met bijgebouwen
----------------------------------	-------------------------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer W. Hilhorst

Adres eigenaar bouwwerk

7244AG 24, Heidehoflaan Barchem

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

Bergevoet Doetinchem BV

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Oude Sluisweg 9A
7005 GA Doetinchem

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

Nader te bepalen

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Nader te bepalen

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☒ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

Hydraulische graafmachine incl. diverse hulpstukken

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

Asbesthoudend afval 10 ton
Er komen geen andere fracties vrij, geheel gebouw is besmet en er is instortingsgevaar.

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen? Attero Wilp

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Landeweerweg 3 7025DB Halle, Maaiveld , Cement, A03 Bloembak, RISICOKLASSE_1
Landeweerweg 3 7025DB Halle, Schuur , Golfplaat/vlakke plaat, A04 Restanten, RISICOKLASSE_1
Landeweerweg 3 7025DB Halle, Dak van de schuur , Vlakke plaat, A01 Plafondbeplating, RISICOKLASSE_2
Landeweerweg 3 7025DB Halle, Dak van de schuur , Golfplaat, A02 Dakbeplating, RISICOKLASSE_2A

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? A01 Plafondbeplating: 42 M2
A02 Dakbeplating: 59 M2
A03 Bloembak: 1 STUKS
A04 Restanten: 22 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest? Attero Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	248.19 Asbestinventarisati- erapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-05-08	In behandeling