

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4129535
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0161567
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0161567
Ingediend op	08-01-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Schuttestraat 18, 7251MZ Vorden (11805017)
Opmerking	Asbesttrein 5017
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7251MZ
Huisnummer	18
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Schuttestraat
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	loods en voormalige kalverstal
----------------------------------	--------------------------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Koning

Adres eigenaar bouwwerk

Schuttestraat 18
7251 MZ Vorden

Wat is de functie van het
bouwwerk?

loods en voormalige kalverschuur

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Schuttestraat 18 7251MZ Vorden, dak voormalige
kalverstal , golfplaten, M3, RISICOKLASSE_2
Schuttestraat 18 7251MZ Vorden, gedeelte dak loods ,
golfplaten, M2, RISICOKLASSE_2
Schuttestraat 18 7251MZ Vorden, gedeelte dak loods ,
golfplaten, M1, RISICOKLASSE_2A
Schuttestraat 18 7251MZ Vorden, naast de loods op de
grond , restanten golfplaten, M1.1, RISICOKLASSE_2A
Schuttestraat 18 7251MZ Vorden, buiten aan de
zijgevel van de voormalige kalverstal , buis, M4,
RISICOKLASSE_2A

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

M2: 28 M2
M1: 68 M2
M1.1: 1 M3
M4: 2.20 M
M3: 82 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	18.09377 Asbestinventar- isatierapport Schuttestraat 18 Vorden.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-01-08	In behandeling