

Formulierversie  
2019.01

# Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Aanvraagnummer                  | 4443473                                  |
| Aanvraagnaam                    | Asbestverwijdering-VERWIJDER-0194106     |
| Uw referentiecode               | LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0194106            |
| Ingediend op                    | 27-05-2019                               |
| Soort procedure                 | Geen procedure van toepassing            |
| Projectomschrijving             | Braamhorstweg 12, 7025DJ Halle (1190031) |
| Opmerking                       | -                                        |
| Gefaseerd                       | Nee                                      |
| Blokkerende onderdelen weglaten | Nee                                      |
| Bijlagen die later komen        | n.v.t.                                   |
| Bijlagen n.v.t. of al bekend    | n.v.t.                                   |

**Bevoegd gezag**

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Naam:           | Gemeente Bronckhorst                         |
| Bezoekadres:    | Elderinkweg 2<br>7255 KA Hengelo (Gld)       |
| Postadres:      | Postbus 200<br>7255 ZJ Hengelo (Gld)         |
| Telefoonnummer: | 0575-750250                                  |
| E-mailadres:    | info@bronckhorst.nl                          |
| Website:        | www.bronckhorst.nl                           |
| Contactpersoon: | afdeling Dienstverlening                     |
| Bereikbaar op:  | ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30 |

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie  
2019.01

# Locatie

## 1 Adres

|                                                                                            |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Postcode                                                                                   | 7025DJ                                                                 |
| Huisnummer                                                                                 | 12                                                                     |
| Huisletter                                                                                 | -                                                                      |
| Huisnummertoevoeging                                                                       | -                                                                      |
| Straatnaam                                                                                 | Braamhorstweg                                                          |
| Plaatsnaam                                                                                 | Halle                                                                  |
| Gelden de werkzaamheden in deze<br>aanvraag/melding voor meerdere<br>adressen of percelen? | <input type="checkbox"/> Ja<br><input checked="" type="checkbox"/> Nee |

## 3 Toelichting

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Eventuele toelichting op locatie | schuren |
|----------------------------------|---------|

# Slopen

## Slopen en/of asbest verwijderen

### 1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

### 2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Dhr. Essink

Adres eigenaar bouwwerk

Braamhorstweg 12  
7025 DJ Halle

Wat is de functie van het  
bouwwerk?

voormalige woning met schuren

Op welke data en  
tijdstippen worden de  
asbestverwijderingswerkzaamheden  
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

### 3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van  
de plaatsen waar asbest zit.

Braamhorstweg 12 7025DJ Halle, Veldschuur , Golfplaat  
(dakbeplating), Bron 1, RISICOKLASSE\_2  
Braamhorstweg 12 7025DJ Halle, Voormalige woning ,  
Vlakke plaat (losliggend), Bron 3, RISICOKLASSE\_2  
Braamhorstweg 12 7025DJ Halle, Voormalige woning ,  
Golfplaat (dakbeplating), Bron 4, RISICOKLASSE\_2  
Braamhorstweg 12 7025DJ Halle, Voormalige woning ,  
Asbestcement buis, Bron 2, RISICOKLASSE\_1  
Braamhorstweg 12 7025DJ Halle, Voormalige  
woning , Asbestkoord (verwarmingstoestel), Bron 5,  
RISICOKLASSE\_1  
Braamhorstweg 12 7025DJ Halle, Schuur , Golfplaat  
(dakbeplating), Bron 6, RISICOKLASSE\_2  
Braamhorstweg 12 7025DJ Halle, Schuur , Golfplaat  
(dakbeplating), Bron 7, RISICOKLASSE\_2

Hoeveel asbest zal worden  
verwijderd?

Bron 3: 1 M2  
Bron 4: 237 M2  
Bron 2: 1 STUKS  
Bron 5: 1 STUKS  
Bron 6: 5.60 M2  
Bron 7: 30 M2  
Bron 1: 167 M2

Wat is de afvoerbepemming van  
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering  
uitgevoerd in het  
kader van reparatie- of  
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport ☒ Ja  
vereist? ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie  
2019.01

# Bijlagen

## Formele bijlagen

| Naam bijlage          | Bestandsnaam         | Type                        | Datum ingediend | Status document |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Inventarisatierapport | Rapport_AS1907-9.pdf | Asbestinventarisatierapport | 2019-05-27      | In behandeling  |