

Checklist Flora- en Faunawet

formulier 4.05.2 kwaliteitshandboek

Datum : 13-5-2019 Projectnummer:

Project : Jaarbeurs Opgesteld door

Adres : Jaarbeursplein..... Plaats : Utrecht.....

Omschrijving werkzaamheden:

- Kappen 22 bomen

Aanwezige Flora/Fauna	Gemarkeerd op kaart	Gemarkeerd in terrein
Horstbomen	N.v.t.	n.v.t
Bomen met holen	N.v.t.	n.v.t
Mierenhopen	N.v.t.	n.v.t
Dassenburchten	N.v.t.	n.v.t
Vogel nesten	Niet aangetroffen	n.v.t
Beschermde dieren	N.v.t.	n.v.t
Beschermde planten	Niet aangetroffen	n.v.t

Bestendig beheer	Nee	
Gedragscode aanwezig	Nee	
Plan van Aanpak aanwezig	Nee	
Werkinstructie aanwezig	N.v.t.	

Uitvoering	Aanpassing
Werkrichting/techniek/fasering	In 1 werkgang
Insporing/bodemverdichting	N.v.t.
Geluidsoverlast	Ja, machines

Communicatie en registratie	Geen nesten aangetroffen
Calamiteiten	N.v.t

Omschrijving

De bomen op het voorterrein van de Jaarbeurs zijn ingepakt met netten om te voorkomen dat vogels de bomen gebruiken als nestgelegenheid. Vanwege de beperkte omvang van de bomen, zijn deze niet geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen etc. Er zijn geen holtes aangetroffen.

De es aan de overzijde van de weg (boom 22) is niet ingepakt met een net. In deze boom zijn geen nesten aangetroffen.