

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4465771
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0196479
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0196479

Ingediend op	07-06-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Hengeloseweg 54, 7021MJ Zelhem (11805100 V2)
Opmerking	AUB met spoed afwikkelen adressering inventarisatie was bij vorige aanvraag onjuist, hierop is wel vergunning verleend. Deze moet dus te komen te vervallen en vervangen worden door deze aanvraag

Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Locatie

1 Adres

Postcode	7021MJ
Huisnummer	54
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Hengeloseweg
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuren
----------------------------------	---------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	De heer E. den Boer
Adres eigenaar bouwwerk	7021MJ 54, Hengeloseweg Zelhem
Wat is de functie van het bouwwerk?	OVERIGE
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	Aanstaande vrijdag 14 juni

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Hengeloseweg 54 7021MJ Zelhem, topgevel_schuur_1 , 2 Vlakke plaat, Vlakke_plaat-2, RISICOKLASSE_2 Hengeloseweg 54 7021MJ Zelhem, Ramen_schuur_1 , 3 Stopverf, Stopverf-3, NVT Hengeloseweg 54 7021MJ Zelhem, gevels_schuur_1 , 4 Wandpanelen, Wandpanelen-4, NVT Hengeloseweg 54 7021MJ Zelhem, dak_schuur_2 , 5 Golfplaten, Golfplaten-5, RISICOKLASSE_2 Hengeloseweg 54 7021MJ Zelhem, dak_schuur_1 , 1 Golfplaten, Golfplaten-1, RISICOKLASSE_2
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	Golfplaten-1: 37 M2 Vlakke_plaat-2: 1.70 M2 Golfplaten-5: 82 M2
Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?	Attero te Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
R2018-317_Asbest_V2-_pdf	R2018-317 Asbest V2.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-06-07	In behandeling