

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4476907
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0197627
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0197627
Ingediend op	13-06-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Wittebrinkweg 4, 7021KL Zelhem (11805092)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7021KL
Huisnummer	4
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Wittebrinkweg
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuur
----------------------------------	--------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer H.J. Geessink

Adres eigenaar bouwwerk

7021KL 4, Wittebrinkweg Zelhem

Wat is de functie van het
bouwwerk?

schuren

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Wittebrinkweg 4 7021KL Zelhem, dak_en_gevel_schuur_1 ,
1 Golfplaten + vormstukken, Golfplaten___vormstukken-1,
RISICOKLASSE_2
Wittebrinkweg 4 7021KL Zelhem, dak_schuur_2 , 2
Golfplaten + vormstukken, Golfplaten___vormstukken-2,
RISICOKLASSE_2
Wittebrinkweg 4 7021KL Zelhem, ramen_schuur_1_en_2 , 3
Stopverf, Stopverf-3, NVT

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Golfplaten___vormstukken-1: 336 M2
Golfplaten___vormstukken-2: 230 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Bron-1-en-MM-0-1--2--.jpg	Asbestinventarisatierapport	2019-06-13	In behandeling
Inventarisatierapport_2	Bron-1-en-MM-0-1--1--.jpg	Asbestinventarisatierapport	2019-06-13	In behandeling