

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4497963
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0200085
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0200085

Ingediend op	24-06-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Wittebrinkweg 3 a, 7021KL Zelhem (11805103)
Opmerking	Bleek verkeerde koppeling in het LAVS te zijn ingevoerd door inventariseerder, daarom nu een nieuwe aanvraag. Aub met spoed afronden
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7021KL
Huisnummer	3
Huisletter	a
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Wittebrinkweg
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuren
----------------------------------	---------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer K.F.B. ten Have

Adres eigenaar bouwwerk

7021KL 3 a, Wittebrinkweg Zelhem

Wat is de functie van het
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

ZSM

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Wittebrinkweg 3 a 7021KL Zelhem, dak_en_gevel_schuur ,
1 Golfplaten, Golfplaten-1, RISICOKLASSE_2
Wittebrinkweg 3 a 7021KL Zelhem, op_ramen_schuur , 2
Stopverf, Stopverf-2, NVT

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Golfplaten-1: 433 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
R2018-303_Asbest_V1-_pdf	R2018-303_Asbest_V1-.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-06-24	In behandeling