

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4497179
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0199937
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0199937

Ingediend op	24-06-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Zelhemseweg 26, 7255PT Hengelo (Gld) (Hengelo Z...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7255PT
Huisnummer	26
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Zelhemseweg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Zehemseweg 26 en 28
----------------------------------	---------------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 06040286
Vestigingsnummer: 000000000000
Bedrijfsnaam: G.J. van Losser Beheer

Adres eigenaar bouwwerk

7461AD 15, Nijverheidsstraat Rijssen

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☒ Het hoofdgebouw
☐ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

De dubbele woning en schuur worden volledig gesloopt. Zie blz. 21 van het inventarisatierapport voor plattegrond.

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

Enzerink B.V.

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo Gld

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☒ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☐ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

100 m3 bouw en sloop
50 m3 hout
500 m3 puin

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?

Gaat naar erkende bewerker; is nog niet bekend.

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Zelhemseweg 26 7255PT Hengelo (Gld), balkon bij nr. 28 , Tegelvloer, 01.1, RISICOKLASSE_2A
Zelhemseweg 26 7255PT Hengelo (Gld), in de schuur , Buis, 07, RISICOKLASSE_1
Zelhemseweg 26 7255PT Hengelo (Gld), nr. 28 op balkon , Bitumen onder tegelvloer, 02.1, RISICOKLASSE_2
Zelhemseweg 26 7255PT Hengelo (Gld), nr. 28 slaapkamer 1ste verdieping , Kit, 05, NVT
Zelhemseweg 26 7255PT Hengelo (Gld), nr. 26 woonkamer 1ste verdieping , Bitumen onder tegelvloer, 02, RISICOKLASSE_2
Zelhemseweg 26 7255PT Hengelo (Gld), nr. 26 begane grond, nr. 28 verdieping , Pakking radiator, 04, RISICOKLASSE_1
Zelhemseweg 26 7255PT Hengelo (Gld), nr. 28 begane grond , kluisdeur, 08, RISICOKLASSE_1
Zelhemseweg 26 7255PT Hengelo (Gld), schuur , Plaatjes in stroomverde...

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? 08: 1 STUKS
06: 2 STUKS
01: 10.5 M2
03: 2 STUKS
01.1: 10.5 M2
07: 1.5 M
02.1: 10.5 M2
02: 10.5 M2
04: 3 STUKS

Wat is de afvoerbesteding van het verwijderde asbest? Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport Zelhemseweg 26 en 28 Hengelo (Gld) 2019320.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-06-24	In behandeling
HengeloZelhemseweg2- 6_28_macht_pdf	HengeloZelhems- eweg26_28_- macht-.pdf	Anders	2019-06-24	In behandeling