

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4503353
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0200699
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0200699

Ingediend op	26-06-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Nijmansedijk 28, 7025EA Halle (11805133)
Opmerking	Asbesttrein 5133
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7025EA
Huisnummer	28
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Nijmansedijk
Plaatsnaam	Halle
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuren
----------------------------------	---------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Kollman

Adres eigenaar bouwwerk

Nijmansedijk 28
7025 EA Halle

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

schuur 1-2-4

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

De Covik BV

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Covikseweg 3
7221 CM Steenderen

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☒ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

Met een hydraulische graafmachine wordt er gecontroleerd gesloopt waarbij de diverse afvalstromen direct gescheiden worden

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.	puin 200 ton hout 20 ton BSA 8 ton
Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?	De Covik Recycling BV Covikseweg 3a 7221 CM Steenderen
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee
U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.	
Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken?	☐ Ja ☒ Nee
Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen?	☐ Ja ☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Nijmansedijk 28 7025EA Halle, gedeelte dak schuur 3 , golfplaten, M4, RISICOKLASSE_2 Nijmansedijk 28 7025EA Halle, rechter topgevel schuur 3 , vlakke plaat, M5, RISICOKLASSE_2 Nijmansedijk 28 7025EA Halle, als ventilatie doorgang in gevels schuur 3 en 4 , buis, M7, RISICOKLASSE_2A Nijmansedijk 28 7025EA Halle, gedeelte dak schuur 3 , golfplaten, M6, RISICOKLASSE_2 Nijmansedijk 28 7025EA Halle, gedeelte dak schuur 3 , golfplaten, M9, RISICOKLASSE_2 Nijmansedijk 28 7025EA Halle, achter schuur 5 , dakgoot, M8, RISICOKLASSE_1 Nijmansedijk 28 7025EA Halle, gedeelte dak schuur 4 , golfplaten, M9.1, RISICOKLASSE_2 Nijmansedijk 28 7025EA Halle, tegen topgevel schuur 1 , vlakke plaat, M2, RISICOKLASSE_2 Nijmansedijk 28 7025EA Halle, dak schuur 1 ...
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	M7: 2.80 M M6: 126 M2 M9: 40 M2 M8: 4.70 M M9.1: 40 M2 M2: 5 M2 M1: 78 M2 M3: 75 M2 M4: 105 M2 M5: 10 M2
Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?	Attero te Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee
U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.	

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport 19.05164 Nijmansedijk 28 Halle.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-06-26	In behandeling