

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 4130037

Aanvraagnaam sloop Beunkstege 2 Vorden

Uw referentiecode 11805043 sloop

Ingediend op 09-01-2019

Soort procedure Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving Eigenaren hebben alsnog besloten kapschuur te slopen

Opmerking Opdrachtgever heeft alsnog besloten de kapschuur te willen slopen, excuses voor de overlast

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Bijlagen die later komen n.v.t.

Bijlagen n.v.t. of al bekend n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Bronckhorst

Bezoekadres: Elderinkweg 2
7255 KA Hengelo (Gld)Postadres: Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld)

Telefoonnummer: 0575-750250

E-mailadres: info@bronckhorst.nl

Website: www.bronckhorst.nl

Contactpersoon: afdeling Dienstverlening

Bereikbaar op: ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Locatie

1 Adres

Postcode	7251NA
Huisnummer	2
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Beunkstege
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	garage, kapschuur, ligboxenstal, melkstal en varkensstal
----------------------------------	--

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Klein Winkel

Adres eigenaar bouwwerk

Beunkstege 2 Vorden

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

kapschuur

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☒ Ja
☐ Nee

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

De eigenaar gaat zelf de sloop uitvoeren, uitvoering staat nog niet gepland

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☐ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☒ Anders

Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

Bepaalt eigenaar zelf

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

puin 60 ton
hout 10 ton
BSA 1 ton

Wat is de afvoerbesteding van de afvalstoffen?

Wordt bepaalt door eigenaar

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Beunkstege 2 7251NA Vorden, dak varkensstal , golfplaten en nokstukken, M1, RISICOKLASSE_2
Beunkstege 2 7251NA Vorden, dak ligboxenstal , golfplaten, M1.2, RISICOKLASSE_2
Beunkstege 2 7251NA Vorden, dak melkstal , golfplaten, M1.1, RISICOKLASSE_2
Beunkstege 2 7251NA Vorden, dak kapschuur , golfplaten, M3, RISICOKLASSE_2A
Beunkstege 2 7251NA Vorden, gedeelte dak ligboxenstal , golfplaten, M2, NVT
Beunkstege 2 7251NA Vorden, dak garage , golfplaten en nokstukken, M4, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? M3: 145 M2
M4: 22 M2
M1: 241 M2
M1.2: 394 M2
M1.1: 153 M2

Wat is de afvoerbepemming van het verwijderde asbest? Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	R18.09367 Asbestinventarisati- erapport Beunkstege 2 Vorden.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-01-09	In behandeling