

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4558977
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0206234
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0206234
Ingediend op	22-07-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Project complex 2323A Baak Toldijk (19171)
Opmerking	Geaccordeerde melding mailen aan herbert@bergevoet.nl
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Niet van toepassing.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Niet van toepassing.
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7223LE
Huisnummer	26
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Helmichstraat
Plaatsnaam	Baak
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 09055542

Bedrijfsnaam: Sité Woondiensten

Adres eigenaar bouwwerk

7001JD 47, Hofstraat Doetinchem

Wat is de functie van het bouwwerk?

COMPLEX

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Zsm. ivm. mutatie van de huurwoning.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Helmichstraat 26 7223LE Baak, in de keuken Helmichstraat 6 , koord en/of pakking Fasto, V6, RISICOKLASSE_1
Helmichstraat 26 7223LE Baak, tegen berging helmichstraat 26 , vlakke plaat, M11.1, RISICOKLASSE_1
Helmichstraat 26 7223LE Baak, als keerwanden in de tuin Helmichstraat 26 , vlakke plaat, M11, RISICOKLASSE_2
Helmichstraat 26 7223LE Baak, tegen onderkant schouw Helmichstraat 26 , vlakke plaat, M10, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

V6: 1 STUKS
M11.1: 2.5 M2
M11: 5 M2
M10: 0.20 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Attero Wilp via tussenopslag Bergevoet Doetinchem bv.

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Geef aan waarom het niet mogelijk is de melding vier weken voor aanvang van de asbestverwijderingswerkzaamheden in te dienen.

De woning is op korte termijn weer verhuurd, i.v.m. leegstand.

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport 19.03110 Project 2323A Helmichstraat Baak en Russerweg Toldijk.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-07-22	In behandeling
Inventarisatierapport_2	Rapport 19.03110 Project 2323A Helmichstraat Baak en Russerweg Toldijk Versie 3.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-07-22	In behandeling