

Werknummer B2507

Project: Restauratie en Uitbreiding Villa Salve Viator

Onderdeel: Kleurenschema Toelichting

Datum: 26-04-2019



Bij het bepalen van een kleurstelling hebben wij rekening gehouden met:

1. Informatie uit het archief.
2. Oriënterend kleuronderzoek door F.D. van der Honing (KHV december 2018).
3. Een voorstel op basis van 1 en 2 bepaald.

1. Archiefbeeld

De vroegste foto's die er zijn laten lichte (witte) kozijnen zien. Bij de kleur historische verkenning is een menieachtige kleur (oranje/bruin/rood) gevonden als eerste laag op de stalen kozijnen. Vroege zwart-wit foto's met een beeld met donkere (rode) stalen kozijnen zijn niet gevonden.

Uit archiefdocumenten, een artikel vlak na realisering van de woning, staat een zinsnede waarin wordt gesproken over de afwerking: "De buitenmuren zijn één steen dik gemetseld en aan de buitenzijde zeer dik met cementmortel afgepleisterd. De specie is vooral met de ijzeren spaan dichtgestreken en onmiddellijk daarna opgeschuurd. De gevels zijn met Keimische muurverf gesausd en wel tweemaal bestreken met een tusschen streek van collactol. De kleur is even gebroken wit en als spatrand is een grijs gekeimde plint aangebracht. De door B.E.H.A. te 's-Gravenhage geleverde stalen ramen en deuren zijn afgeschilderd in een kleur, die het midden houdt tusschen oranje-rood en Tuksch-rood.. De overstekende platte daken zijn in mat-geel met een tikje geel-okker bewerkt".

2. Kleurenonderzoek exterieur

Bij bepaling van de kleuren gaan we grotendeels uit van de resultaten uit het kleur historisch onderzoek dat F. van der Honing heeft uitgevoerd.

1. De gevel van stucwerk is op dit moment een witte tint.
2. Op het staalwerk zijn in het KHO onder het wit sporen gevonden van een oranje kleur als eerste laag en een cream/bruin als 2^e laag. En op sommige plaatsen een donker rood als 3^e laag (niet overal)
3. De houten dakrand heeft op de grondverf laag als 1^e kleur een cream-okere kleur. De huidige kleur is een fel gele kleur.

3. Voorstel exterieur

Er wordt voor de villa gekozen voor een kleurstelling dicht bij de authentieke kleurstelling. Dat wil zeggen voor de stucgevels een gebroken witte kleur: Sikkens ON 00.90.

Voor de stalen kozijnen, ramen en deuren willen we een ingetogen donkerrode kleur voorstellen, in de lijn van het Turksch rood. Een te felle kleur vinden wij niet slijk bij deze villa aan het Mastbos. Het kleurvoorstel voor de kozijnen is: Sikkens CO.15.10.



Gemeente Breda

Bijlage 12 bij besluit
Z2019-002384-V1

V&L



Voor de dakranden gaan we uit van de oorspronkelijk mat gele kleur met een tintje oker. De kleur benadert de kleur die ook op de dienst entree is aangebracht: Sikkens GO.30.80.

4. Voorstel interieur

Er zijn geen archief gegevens van het interieur gevonden.

Voor het interieur zijn bij het KHV enkele accent kleuren naar boven gekomen, met name bij de hal, die we willen opnemen bij de restauratie uitwerking.

Het terug liggende biesje in het wand stucwerk zal weer in de groen-grijze tint worden aangebracht.

De wanden krijgen een rustige room witte (beige) tint en het plafond met lijst zal in een witte tint worden gesausd. Zie ook kleurenschema.

De kozijnen en de Bruynzeel deuren in de woning krijgen een rustig gebroken witte kleur zoals bestaand.

Werknummer

Project:

Onderdeel:

Datum: 26-04-2019

Laatste Wijziging: 00-00-00

B-2507

Restauratie en verbouwing Salve Viator

Kleurenstaat Extérieur en Interieur

Omschrijving	Materiaal	Kleur
EXTERIEUR		
gevels bestaand	stucwerk	gebroken wit Sikkens ON.00.90
plint van de gevels, spatrand	stucwerk	grijs Sikkens ON.00.69
dakrand overstek hout	hout	mat geel Sikkens GO.30.80
dakrand beton	beton	gebroken wit ON.00.90
afdekbanden natuursteen/tegels	tegels/natuursteen	laag CO.15.10 hoog ON.00.90
kozijnen bestaand	staal	donker rood Sikkens CO.15.10
kozijnen nieuw	staal geïsoleerd	donker rood Sikkens CO.15.10
deuren	staal	donker rood Sikkens CO.15.10
voordeur bestaand	hout	houtkleur gebeitst
hemelwater afvoer bestaand	zink	gebroken wit ON.00.90
daktrim	zinken kraal 25 mm	naturel
balustrade balkon	staal	ON.00.90
INTERIEUR		
wanden	stucwerk	cream-wit F2.05.75
wand 'lambrisering' tot aan biesje	stucwerk	cream F2.05.65
wand boven biesje	stucwerk	cream-wit F2.05.75
biesje terugliggend	stuc	groen Sikkens JO.10.60
plint	hout	roomwit Sikkens FN.02.82
plafond	stucwerk	gebroken wit ON.00.90
plafond plint tegen wand bovenaan	stucwerk	gebroken wit ON.00.90
deurkozijnen	hout	roomwit FN.02.82
deuren	hout	roomwit FN.02.82
vensterbanken bestaand	natuursteen	zwart-antraciet
trap	hout	roomwit FN.02.82
balustrade trap	hout	roomwit FN.02082
leuning trap	hout bestaand	houtkleur bestaand



