

			49%	
		243	120	
Ruimte	Omschrijving	Aantal ruiten	Aantal vervangen voor dubbel glas	Opmerking
BEGANE GROND				
Zitkamer				
Voorzijde	4 x 8-ruits dubbel	32		
Deur zijkant	1 x 2-ruits en kleine ruitjes dubbel	2		
Eetkamer				
Achterzijde	4 x 6-ruits dubbel	24		
Serrezijde	2 x 6-ruits dubbel	12		
Serre				
Voorzijde	1 x 12-ruits enkel	12	12	
Achterzijde	1 x 12-ruits enkel	12	12	
Zijkant	1 x 15-ruits enkel	15	15	
Hoeken	2 x 6-ruits enkel	12	12	
Werkkamer				
Voorzijde	1 x 9-ruits enkel	9	9	
Keuken				
Achterzijde	1 x 15-ruits enkel	15	3	3 x dubbel glas slecht
Bijkeuken				
Zijkant	1 x 6-ruits vervalt	-	-	Raam wordt verwijderd
Deur zijkant	1 x 2-ruits en kleine ruitjes dubbel	2		Deur gaat naar berging
Garage				
Zijkant	2 x 4-ruits dubbel	8		
Toilet				
Zijkant	1 x 1-ruits enkel	1	1	



Gemeente Breda

Bijlage 15 bij besluit
Z2019-002384-V1

V&L

			49%	
		243	120	
Ruimte	Omschrijving	Aantal ruiten	Aantal vervangen voor dubbel glas	Opmerking
VERDIEPING 1				
Trappenhuis				
	Zijkant	8 x 1-ruits dubbel	8	
Berging				
	Zijkant	1 x 1-ruits enkel	1	
Werkkamer				
	Voorzijde	1 x 9-ruits enkel	9	
Slaapkamer 2				
	Voorzijde	1 x 12-ruits enkel	12	
	Zijkant	1 x 6-ruits enkel	6	
Slaapkamer 1				
	Zijkant	1 x 12-ruits enkel	12	1 x dubbel glas slecht
	Zijkant	1 x 6-ruits enkel	6	Raam gaat naar Achterzijde
Badkamer				
	Achterzijde	1 x 3-ruits enkel	3	
Slaapkamer 3				
	Achterzijde	1 x 9-ruits enkel	9	
Berging				
	Zijkant	1 x 6-ruits enkel	6	
VERDIEPING 2				
Berging				
	Deur zijkant	1 x 2-ruits en kleine ruitjes enkel	2	
Slaapkamer 4				
	Achterzijde	1 x 4-ruits dubbel	4	
	Zijkant	1 x 4-ruits dubbel	4	
	Zijkant hoog	1 x 1-ruits dubbel	1	
Slaapkamer 5				
	Achterzijde	1 x 4-ruits enkel	4	