

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4132557
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0161880
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0161880
Ingediend op	09-01-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Ruurloseweg 42, 7251LK Vorden (11805030)
Opmerking	Asbesttrein 5030
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Locatie

1 Adres

Postcode	7251LK
Huisnummer	42
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Ruurloseweg
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	kapschuur, kippenhok en gesloten constructie werkplaats
----------------------------------	---

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer B.T.H. Rondeel

Adres eigenaar bouwwerk

7251LK 42, Ruurloseweg Vorden

Wat is de functie van het
bouwwerk?

kapschuur, kippenhok en de gesloten dakconstructie van de
werkplaats

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Ruurloseweg 42 7251LK Vorden, dak werkplaats ,
golfplaten, M2, RISICOKLASSE_2
Ruurloseweg 42 7251LK Vorden, gedeelte dak kippenhok ,
golfplaten, M3, RISICOKLASSE_2
Ruurloseweg 42 7251LK Vorden, dak kapschuur ,
golfplaten, M1, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

M3: 4.5 M2
M1: 168 M2
M2: 128 M2

Wat is de afvoerbepemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	R18.09393 Asbestinventarisati- erapport Ruurloseweg 42 Vorden.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-01-09	In behandeling