

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4529143
Aanvraagnaam	aanvraag sanering asbest daken
Uw referentiecode	-

Ingediend op	08-07-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Vervangen van het dak van 2 bijgebouwen. Deze zijn nu voorzien van asbesthoudende dakgolfplaten en worden vervangen door niet niet asbesthoudende golfdakplaten. Bijgebouwen worden niet gesloopt
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Tekening slopen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Tekening slopen is mijns inziens niet noodzakelijk aangezien er niets gesloopt wordt. Het betreft alleen de vervanging van de asbesthoudende dakbedekking/ golfplaten door niet asbesthoudende dakbedekking. De exacte locatie en afmetingen staan vermeld in het rapport van Qcount.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7256KA
Huisnummer	5
Huisletter	A
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Wolsinkweg
Plaatsnaam	Keijenburg

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Wat is de functie van het
bouwwerk?

schuur/berging en praktijkruimte/schuur

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

30 september 2019

3 Specifieke vragen particulier asbest verwijderen

Gaat het om het verwijderen van
maximaal 35m² van de volgende
materialen?

☐ Ja, geschroefde asbesthoudende platen met
hechtgebonden vezels, niet zijnde dakleien

☐ Ja, asbesthoudende vloertegels

☐ Ja, niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking

☐ Nee, (ook) andere materialen

☒ Nee, meer dan 35m²

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Dakbedekking aan buitenzijde van de schuur/berging
en

Dakbedekking aan buitenzijde van de praktijkruimte/schuur
incl. klein gedeelte van een ontluchtingskoker boven op het
dak.

Naam uitvoerder
asbestverwijderingswerkzaamheden.

Arwe Asbest B.V.

Adres uitvoerder
asbestverwijderingswerkzaamheden.

Groot Lobberikweg 3
7033 AG Loerbeek

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
R18.07296 Asbest invent.rapport_pdf	R18.07296 Asbestinventarisatierapport Wolsinkweg 5A Keijenburg.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-07-08	In behandeling