

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4549383
Aanvraagnaam	Sloopmelding Blokje Om Vervolg Fase 1
Uw referentiecode	Vastgoed/BR2

Ingediend op	17-07-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	De aanvraag betreft de sloop van 14 woningen voorafgaand aan de herbouw waarvoor separate aanvraag is ingediend/vergund (kenmerk 18762011)
Opmerking	eerdere melding (4448503) d.d. 29-05-19 is buiten behandeling gesteld.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente	Bronckhorst
Kadastrale gemeente	Zelhem
Kadastrale sectie	N
Kadastraal perceelnummer	4370
Bouwplannaam	Blokje Om Vervolg - fase 1
Bouwnummer	1 t/m 4
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	Kadastrale perceelnummer : 4370, 4367, 4075 & 4374. Zinniastraat 9 t/m 15 Zinniastraat 2 t/m 8 Dahliastraat 13 t/m 17 Dahliastraat 14 t/m 18

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	is vervolg op de Pilot Dahliastraat 1 t/m 11 en is het eerste deel van het vervolg.
----------------------------------	---

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☒ Het hoofdgebouw
☐ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

Woning

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

Firma Bergevoet

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Oude Sluisweg 9 Doetinchem

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

Gefaseerd in periode september - december 2019.

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

voorafgaand aan de sloop, zie hiervoor

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☒ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

Groot materieel met behulp van mobiele kraan. Sloop van de woningen tot/exclusief de fundering.

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

2500

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?

n.n.b.

Is een asbestinventarisatierapport
vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal
vrij dat ter plaatse zal worden
gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een
aanwijzing gekregen om een
veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit. zie bijgaand asbestinventarisatierapport

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd? zie bijgaand asbestinventarisatierapport

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest? n.n.b. via saneerder.

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het ☐ Ja
kader van reparatie- of ☒ Nee
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

Is een asbestinventarisatierapport
vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
_Zinniastraat_en_Dahlistraat_Zelhem_pdf	Rapport 19.07239 Project Zinniastraat en Dahlistraat Zelhem.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-07-17	In behandeling
tiekaart_Fase_1_vervolg_slopmelding_pdf	Situatiekaart Fase 1 vervolg slopmelding.pdf	Tekening slopen	2019-07-17	In behandeling