

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4589895
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0208653
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0208653

Ingediend op	09-08-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Broekstraat 3, 7223KK Baak (11900231)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7223KK
Huisnummer	3
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Broekstraat
Plaatsnaam	Baak
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 63177021

Bedrijfsnaam: De Covik Asbestsanering B.V.

Adres eigenaar bouwwerk

7221CM 3, Covikseweg Steenderen

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

schuur a, c en d van het rapport AS19075 op pagina 15

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

De Covik B.V.

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Covikseweg 3
7221 CM Steenderen

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

Nader te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning.

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Nader te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning.

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☒ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

De sloop wordt gecontroleerd uitgevoerd met een hydraulische graafmachine waarbij de diverse afvalstromen direct gescheiden worden.

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen. 72.5 ton puin
70 ton hout
12,5 ton BSA

Wat is de afvoerbesteding van de afvalstoffen? De Covik Recycling B.V.

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Broekstraat 3 7223KK Baak, Schuur B (ingestort) , Vlakke plaat (fragmenten losliggend), Bron 6, RISICOKLASSE_2A
Broekstraat 3 7223KK Baak, Schuur C , Golfplaat (dakbeplating), Bron 7, RISICOKLASSE_2
Broekstraat 3 7223KK Baak, Schuur B (ingestort) , Golfplaat (dakbeplating), Bron 5, RISICOKLASSE_2
Broekstraat 3 7223KK Baak, Schuur A , Vlakke plaat (ventilatiekokers), Bron 4, RISICOKLASSE_2
Broekstraat 3 7223KK Baak, Schuur A , Vlakke plaat (fragmenten losliggend), Bron 2, RISICOKLASSE_2
Broekstraat 3 7223KK Baak, Schuur A , Asbestcement buis, Bron 3, RISICOKLASSE_2A
Broekstraat 3 7223KK Baak, Schuur A , Golfplaat (dakbeplating), Bron 1, RISICOKLASSE_2A
Broekstraat 3 7223KK Baak, Erf , Golfplaat (fragmenten losliggend), Bron 10, RISICOKLAS...

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? Bron 6: 10 STUKS
Bron 5: 348 M2
Bron 4: 4 M2
Bron 3: 1 M
Bron 2: 10 M2
Bron 11: 155 M2
Bron 1: 190 M2
Bron 9: 10 M2
Bron 10: 750 M2
Bron 7: 243 M2
Bron 8: 4 M2

Wat is de afvoerbesteding van het verwijderde asbest? Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS19075-Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-08-09	In behandeling