



Verklaring situatietekening:

- ⁵ Te verwijderen boom
- ⁷ Mogelijk te behouden.
- ⁹ Te handhaven boom
- Te verwijderen vlonder
- Bestaande schuur
- Perceelsgrens met nummer
- Verwijderen hekwerk t.b.v. herplaatsing
- Verwijderen bestaande damwand
- Eigendommen (particulier)
- Watergang (Primair)
- Te verwijderen bestaande looppad

Nr	Datum	Wijziging	Tek
D7	01-07-2019	Aanvullende wijziging n.a.v. overleg 01-07-2019 verwerkt	DH
D6	27-06-2019	Wijzigingen n.a.v. overleg 17-06 verwerkt	DH
D5	27-05-2019	Opmerkingen E. van Soest d.d. 16-05-19 verwerkt.	D.H.
C0	09-05-2019	DEFINITIEF	D.H.

Oprichtgever
Hoogheemraadschap van Delfland

Projectomschrijving
BGO Kadewerken complex

Tekeningomschrijving
**Situatietekening en dwarsprofielen
 Traject 219-4: Buitenwatersloot te Delft
 Opruimtekening**

Tekeningnummer
433697-OW-3-0601

Tekenaar
Dave Hersbach

Projectleider
E. Korporaal

Status
DEFINITIEF

www.anteagroup.nl

