

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4618593
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0211661
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0211661

Ingediend op	27-08-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Het Stapelbroek 1, 7255LZ Hengelo (Gld) (Hengel...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7255LZ
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Het Stapelbroek
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	dak van paardenstal en dak van berging
----------------------------------	--

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	De heer H. Enzerink
Adres eigenaar bouwwerk	7255LZ 1, Het Stapelbroek Hengelo (Gld)
Wat is de functie van het bouwwerk?	OVERIGE
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Het Stapelbroek 1 7255LZ Hengelo (Gld), dak van schuur 2 , Golfplaten en nokstukken/vormstukken, 02, RISICOKLASSE_2 Het Stapelbroek 1 7255LZ Hengelo (Gld), dak van schuur 1 , Golfplaten en nokstukken, 01, RISICOKLASSE_2 Het Stapelbroek 1 7255LZ Hengelo (Gld), dak van schuur 3 , Golfplaten en nokstukken, 03, RISICOKLASSE_2
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	03: 420 M2 02: 187 M2 01: 670 M2
Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?	Attero B.V. Sluinerweg 12 7384 SC Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport Het Stapelbroek 1 Hengelo (Gld) 2019366.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-08-27	In behandeling
HengeloStapelbroek1-_macht_.pdf	HengeloStapelbroek1_macht.pdf	Anders	2019-08-27	In behandeling