

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4620501
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0211869
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0211869

Ingediend op	28-08-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	IJselweg 23, 7233SJ Vierakker (Vierakker, IJsel...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7233SJ
Huisnummer	23
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	IJselweg
Plaatsnaam	Vierakker
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer G. Dijkers

Adres eigenaar bouwwerk

7233SJ 23, IJsselweg Vierakker

Wat is de functie van het
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

IJsselweg 23 7233SJ Vierakker, Dak van woning ,
Dakbeschot, 01, RISICOKLASSE_2
IJsselweg 23 7233SJ Vierakker, in de schuur , wand-en
plafondplaat, 04, RISICOKLASSE_2
IJsselweg 23 7233SJ Vierakker, Afdak schuur , Golfplaten,
03, RISICOKLASSE_2
IJsselweg 23 7233SJ Vierakker, Dak van schuur ,
Dakbeschot, 02, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

04: 12 M2
02: 21 M2
01: 99 M2
03: 5.40 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
VierakkerIJseltweg23- _macht_.pdf	VierakkerIJseltweg23- _macht_.pdf	Anders	2019-08-28	In behandeling
VierakkerIJseltweg23- _inv_.pdf	VierakkerIJseltweg23- _inv_.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-08-28	In behandeling