



LEGENDA:

- ***** Werkgrens
- - - - - Vervallen situatie
- — — — — Bestaande situatie
- — — — — Bestaande kadastrale grens
- v — w — Bestaande beschermingszone van een waterkering, waterschap De Stichtse Rijnlanden
- 0.29 Bestaande maaiveldhoogte
- Te verwijderen aansluitband 100x200 mm
- Te verwijderen gasleiding, lage druk
- Te verwijderen persleiding
- Te verwijderen hekwerk, hout
- Te verwijderen hekwerk met toegangspoort
- Te verwijderen haag
- Te verwijderen halfverharding
- Te verwijderen betonstraatstenen, keifmaat, heidepaars
- Te verwijderen asfalt, zwart
- Bestaande boom
- Te verwijderen boom 5 st., vergunning reeds verleend
- Te verwijderen boom, vergunning nog aan te vragen
- ⊗ Bestaande lichtmast
- ⊙ Bestaande gasafsluiter
- ⊕ Bestaande electra/kast
- Bestaande inspectieput
- △ Bestaande afsluiter
- ⊙ Te verwijderen bestaande peilbuis, binnen werkgebied
- ⊗ Bestaande piket/ overige objecten
- ⊙ Te verplaatsen bord met opschrift "Honden uitlaatplaats"

LET OP: Kabels en leidingen indicatief. Gegevens waterleiding, vrijverval riolering, data- en elektrakabels ontbreken.

Hoogtes in meters t.o.v. NAP, tenzij anders vermeld.
 Maten in meters, tenzij anders vermeld.

0 2 4 6 8m

		Opdrachgever Dutch Housing Company	
Weverskade 110 3147 PA Maassluis		Project Zandweg 206 Vleuten	
E: info@gebiedsmanagers.nl W: www.ggebiedsmanagers.nl		Status Definitief	
Soort Sanering / Opruimwerkzaamheden		Datum 14-06-2019	
Tekeningnr. 1269-DW-1		Schaal 1:200	
Contractnr. 1269		Formaat A10	
Projectleider Acc. projectleider		Blad 1/1	
		Gekend	