

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4664277
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0216841
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0216841

Ingediend op	19-09-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Halseweg 41, 7025ET Halle (11805126)
Opmerking	Asbesttrein 5126
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7025ET
Huisnummer	41
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Halseweg
Plaatsnaam	Halle
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	kippenhok en loods
----------------------------------	--------------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

J. Kuijsten

Adres eigenaar bouwwerk

Halseweg 41
7025 ET Halle

Wat is de functie van het
bouwwerk?

kippenhok en loods

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Halseweg 41 7025ET Halle, als grensafscheiding , vlakke
plaat, M6, RISICOKLASSE_2
Halseweg 41 7025ET Halle, dak van loods , golfplaten, M1,
RISICOKLASSE_2
Halseweg 41 7025ET Halle, in de grond als bak in
kippenhok , vlakke plaat, M5, RISICOKLASSE_1
Halseweg 41 7025ET Halle, dak van kippenhok , golfplaten,
M3, RISICOKLASSE_2A
Halseweg 41 7025ET Halle, in de wand van kippenhok ,
vlakke plaat, M4, RISICOKLASSE_1
Halseweg 41 7025ET Halle, gevels van loods , vlakke plaat,
M2, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

M5: 0.60 M2
M3: 33 M2
M4: 0.30 M2
M2: 64 M2
M6: 1.20 M
M1: 141 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport 19.04145 Halseweg 41 Halle.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-09-19	In behandeling