

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4656785
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0215961
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0215961

Ingediend op	16-09-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Wiersserbroekweg 1 a, 7251LG Vorden (11805040)
Opmerking	reeds eerder vergunning verleend op voorgaande aanvraag onder nummer 18761815. Nu echter een nieuwe aanvraag i.v.m. sloop, met aangepast rapport V3.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	63177021
Vestigingsnummer	000063177021
Statutaire naam	De Covik Asbestsanering B.V.
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	☐ Man ☒ Vrouw
Voorletters	E.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Hermans
Functie	-

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	7221CM
Huisnummer	3
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Covikseweg
Woonplaats	Steenderen

4 Correspondentieadres

Adres	Covikseweg 3 7221CM Steenderen
-------	-----------------------------------

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring	☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.
-------------------	---

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7251LG
Huisnummer	1
Huisletter	a
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Wiersserbroekweg
Plaatsnaam	Vorden

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	wagenloods, hondenschuur en afdak
----------------------------------	-----------------------------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Jaaltink-Brandenburg

Adres eigenaar bouwwerk

Wiersserbroekweg 1a
7251 LG Vorden

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het
bouwwerk?

achterste deel wagenloods

Voert u de sloopwerkzaamheden
zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder
sloopwerkzaamheden

De Covik BV

Adres uitvoerder
sloopwerkzaamheden

Covikseweg 3
7221 CM Steenderen

Op welke data en tijdstippen
worden de sloopwerkzaamheden
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het
slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☒ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een toelichting op wat u
gaat doen als u hierboven hebt
ingevuld: 'Met groot materieel' of
'Anders'.

Met een hydraulische graafmachine wordt er gecontroleerd gesloopt waarbij de diverse afvalstromen direct gescheiden worden

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

Puin 60 ton
Hout 5 ton
BSA 2 ton

Wat is de afvoerbesteding van de afvalstoffen?

De Covik Recycling BV
Covikseweg 3a
7221 CM Steenderen

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken?

☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen?

☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Wiersserbroekweg 1 a 7251LG Vorden, plafond hondenschuur , vlakke plaat, M2, RISICOKLASSE_2
Wiersserbroekweg 1 a 7251LG Vorden, dak wagenloods , golfplaten, M3, RISICOKLASSE_2
Wiersserbroekweg 1 a 7251LG Vorden, dak hondenschuur en afdak , golfplaten incl nokstukken, M1, RISICOKLASSE_2A
Wiersserbroekweg 1 a 7251LG Vorden, dakje ventilatiekoker op dak wagenloods , vlakke plaat, M4, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

M2: 196 M2

Wat is de afvoerbesteding van het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport 18.10413 Wiersserbroekweg 1a Vorden.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-09-16	In behandeling
Inventarisatierapport_2	Rapport versie 2 18.10413 Wiersserbroekweg 1a Vorden.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-09-16	In behandeling
Inventarisatierapport_3	Rapport versie 3 18.10413 Wiersserbroekweg 1a Vorden.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-09-16	In behandeling