

Formulierversie  
2019.01

# Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Aanvraagnummer    | 4678101                              |
| Aanvraagnaam      | Asbestverwijdering-VERWIJDER-0218421 |
| Uw referentiecode | LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0218421        |

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Ingediend op    | 26-09-2019                    |
| Soort procedure | Geen procedure van toepassing |

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Projectomschrijving             | Nijmansedijk 7, 7021JB Zelhem (11805140) |
| Opmerking                       | Asbesttrein 5140                         |
| Gefaseerd                       | Nee                                      |
| Blokkerende onderdelen weglaten | Nee                                      |
| Bijlagen die later komen        | n.v.t.                                   |
| Bijlagen n.v.t. of al bekend    | n.v.t.                                   |

**Bevoegd gezag**

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Naam:           | Gemeente Bronckhorst                         |
| Bezoekadres:    | Elderinkweg 2<br>7255 KA Hengelo (Gld)       |
| Postadres:      | Postbus 200<br>7255 ZJ Hengelo (Gld)         |
| Telefoonnummer: | 0575-750250                                  |
| E-mailadres:    | info@bronckhorst.nl                          |
| Website:        | www.bronckhorst.nl                           |
| Contactpersoon: | afdeling Dienstverlening                     |
| Bereikbaar op:  | ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30 |

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie  
2019.01

# Locatie

## 1 Adres

|                                                                                            |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Postcode                                                                                   | 7021JB                                                                 |
| Huisnummer                                                                                 | 7                                                                      |
| Huisletter                                                                                 | -                                                                      |
| Huisnummertoevoeging                                                                       | -                                                                      |
| Straatnaam                                                                                 | Nijmansedijk                                                           |
| Plaatsnaam                                                                                 | Zelhem                                                                 |
| Gelden de werkzaamheden in deze<br>aanvraag/melding voor meerdere<br>adressen of percelen? | <input type="checkbox"/> Ja<br><input checked="" type="checkbox"/> Nee |

## 3 Toelichting

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Eventuele toelichting op locatie | 3 schuren |
|----------------------------------|-----------|

# Slopen

## Slopen en/of asbest verwijderen

### 1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

### 2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

B.J. Lettink

Adres eigenaar bouwwerk

Nijmansedijk 7  
7021 JB Zelhem

Wat is de functie van het  
bouwwerk?

3 schuren

Op welke data en  
tijdstippen worden de  
asbestverwijderingswerkzaamheden  
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

### 3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van  
de plaatsen waar asbest zit.

Nijmansedijk 7 7021JB Zelhem, dak schuur 3 , golfplaten,  
M3, RISICOKLASSE\_2  
Nijmansedijk 7 7021JB Zelhem, dak schuur 1 , golfplaten,  
M1, RISICOKLASSE\_2  
Nijmansedijk 7 7021JB Zelhem, dak schuur 2 , golfplaten,  
M2, RISICOKLASSE\_2A

Hoeveel asbest zal worden  
verwijderd?

M1: 82 M2  
M2: 94 M2  
M3: 156 M2

Wat is de afvoerbesteding van  
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering  
uitgevoerd in het  
kader van reparatie- of  
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport  
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie  
2019.01

# Bijlagen

## Formele bijlagen

| Naam bijlage          | Bestandsnaam                                     | Type                        | Datum ingediend | Status document   |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| Inventarisatierapport | Rapport 19.05160<br>Nijmansedijk 7<br>Zelhem.pdf | Asbestinventarisatierapport | 2019-09-26      | In<br>behandeling |