

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4132379
Aanvraagnaam	Zelhemseweg 21 Hummelo
Uw referentiecode	Zelhemseweg 21 Hummelo

Ingediend op	09-01-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	verwijderen volgens rapport
Opmerking	asbest saneren volgens rapport
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	zie rapport
Bijlagen n.v.t. of al bekend	zie rapport

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Aanvrager

1 Persoonsgegevens aanvrager/melder

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw ☐ Niet bekend
Voorletters	T.G.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Baerends

2 Verblijfsadres

Postcode	6999DP
Huisnummer	21
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Zelhemseweg
Woonplaats	Hummelo

3 Correspondentieadres

Adres	Zelhemseweg 21 6999DP Hummelo
-------	----------------------------------

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	09198646
Vestigingsnummer	000020122705
Statutaire naam	Arwe asbest
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	A.J.F.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Wezendonk
Functie	-

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	7036 AG
Huisnummer	3
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Groot Lobberikweg
Woonplaats	Loerbeek

4 Correspondentieadres

Adres	Groot Lobberikweg 3 7036 AG Loerbeek
-------	---

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring	☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.
-------------------	---

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	6999DP
Huisnummer	21
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Zelhemseweg
Plaatsnaam	Hummelo

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Wat is de functie van het
bouwwerk?

Diverse opstallen

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

25 maart 2019

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Golfplaten daken op de ligboxenstal, karloods en melkstal
Plaatmateriaal en gevelbeplating nestenhok
Restanten golfplaat naast melkstal

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Golfplaten op dak 1213 m²
Golfplaten gevel en restanten 58,1 m²
Plaatmateriaal 0,4 m²

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Zelhemseweg_21- _Hummelo_pdf	Zelhemseweg 21 Hummelo.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-01-09	In behandeling