

Formulierversie  
2019.01

# Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Aanvraagnummer    | 4663567                              |
| Aanvraagnaam      | Asbestverwijdering-VERWIJDER-0216772 |
| Uw referentiecode | LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0216772        |

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Ingediend op    | 19-09-2019                    |
| Soort procedure | Geen procedure van toepassing |

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Projectomschrijving             | Beunksteeg 2, 7255MB Hengelo (Gld) (Hengelo, Be... |
| Opmerking                       | -                                                  |
| Gefaseerd                       | Nee                                                |
| Blokkerende onderdelen weglaten | Nee                                                |
| Bijlagen die later komen        | geen                                               |
| Bijlagen n.v.t. of al bekend    | geen                                               |

**Bevoegd gezag**

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Naam:           | Gemeente Bronckhorst                         |
| Bezoekadres:    | Elderinkweg 2<br>7255 KA Hengelo (Gld)       |
| Postadres:      | Postbus 200<br>7255 ZJ Hengelo (Gld)         |
| Telefoonnummer: | 0575-750250                                  |
| E-mailadres:    | info@bronckhorst.nl                          |
| Website:        | www.bronckhorst.nl                           |
| Contactpersoon: | afdeling Dienstverlening                     |
| Bereikbaar op:  | ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30 |

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie  
2019.01

# Locatie

## 1 Adres

|                                                                                            |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Postcode                                                                                   | 7255MB                                                                 |
| Huisnummer                                                                                 | 2                                                                      |
| Huisletter                                                                                 | -                                                                      |
| Huisnummertoevoeging                                                                       | -                                                                      |
| Straatnaam                                                                                 | Beunksteeg                                                             |
| Plaatsnaam                                                                                 | Hengelo (Gld)                                                          |
| Gelden de werkzaamheden in deze<br>aanvraag/melding voor meerdere<br>adressen of percelen? | <input type="checkbox"/> Ja<br><input checked="" type="checkbox"/> Nee |

## 3 Toelichting

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Eventuele toelichting op locatie | varkensschuur |
|----------------------------------|---------------|

# Slopen

## Slopen en/of asbest verwijderen

### 1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen  
☒ Asbest verwijderen

### 2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 09219522  
Vestigingsnummer: 000000000000  
Bedrijfsnaam: Maatschap Haaring

Adres eigenaar bouwwerk

7255MB 2, Beunksteeg Hengelo (Gld)

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw  
☒ Een bijgebouw  
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

AGRARISCHE\_BEDRIJFSGEBOUWEN. De varkensschuur wordt volledig gesloopt. Voor plattegrond zie blz. 14 van het inventarisatierapport.

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja  
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

Enzerink B.V.

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Varsselseweg 49  
7255 NR Hengelo Gld.

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.

### 3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☒ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)  
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)  
☐ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)  
☐ Anders

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

500 m3

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?

Gaat naar erkende bewerker; is nog niet bekend.

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja  
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken?

☐ Ja  
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen?

☐ Ja  
☒ Nee

#### 4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Beunksteeg 2 7255MB Hengelo (Gld), Kit in de kozijnen van de varkensschuur. , Kit, Bron 2: M2 en M2a, NVT Beunksteeg 2 7255MB Hengelo (Gld), Golfplaten en nokstukken op het dak van varkensschuur. , Golfplaten en nokstukken, Bron 1: M1, RISICOKLASSE\_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Bron 1: M1: 748 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Attero B.V.  
Sluinerweg 12  
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja  
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja  
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie  
2019.01

# Bijlagen

## Formele bijlagen

| Naam bijlage                  | Bestandsnaam                  | Type                        | Datum ingediend | Status document |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Inventarisatierapport         | I19318.pdf                    | Asbestinventarisatierapport | 2019-09-19      | In behandeling  |
| HengeloBeunksteeg2_macht_.jpg | HengeloBeunksteeg2_macht-.jpg | Anders                      | 2019-09-19      | In behandeling  |