

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4671267
Aanvraagnaam	Melding Kerkstraat 19 Vorden, asbestverwijdering
Uw referentiecode	Geubels
Ingediend op	23-09-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Asbestverwijdering dakbeschot Kerkstraat 19 te Vorden
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Bronckhorst

Kadastrale gemeente Vorden

Kadastrale sectie K

Kadastraal perceelnummer 3669

Bouwplannaam Geubels

Bouwnummer -

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen? ☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Geubels / Bakker

Adres eigenaar bouwwerk

Kerkstraat 23
7251 BL Vorden

Wat is de functie van het
bouwwerk?

woning

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

nader te bepalen, circa week 43-2019

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

als dakbeschot op de sporen, onder de dakpannen

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

180

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Stortplaats

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
tie_Kerkstraat_19_v-orden_-_19BV20062_.pdf	Asbestinventarisatie Kerkstraat 19 vorden - 19BV20062.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-09-23	In behandeling
Bakker_B1-01_bestaannd_.pdf	Bakker_B1-01_b-estaand.pdf	Tekening slopen	2019-09-23	In behandeling