

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4686025
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0219192
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0219192

Ingediend op	01-10-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Vordenseweg 32, 7255BX Hengelo (Gld) (11900421)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7255BX
Huisnummer	32
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Vordenseweg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuur
----------------------------------	--------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Dhr. Grotenhuys

Adres eigenaar bouwwerk

Vordenseweg 32
7255 BX Hengelo

Wat is de functie van het
bouwwerk?

Schuur

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Nader te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Vordenseweg 32 7255BX Hengelo (Gld), Schuur , Golfplaat
(ingegraven in grond), Bron 4, RISICOKLASSE_2A
Vordenseweg 32 7255BX Hengelo (Gld), Schuur , Golfplaat
(dakbeplating), Bron 1, RISICOKLASSE_2A
Vordenseweg 32 7255BX Hengelo (Gld), Schuur , Golfplaat,
Bron 3, RISICOKLASSE_2A
Vordenseweg 32 7255BX Hengelo (Gld), Schuur , Golfplaat
(dakbeplating), Bron 2, RISICOKLASSE_2A

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 1: 25 M2
Bron 3: 20 STUKS
Bron 2: 28 M2
Bron 4: 6.5 M

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport_AS1914-1.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-10-01	In behandeling