

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4706411
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0221493
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0221493

Ingediend op	10-10-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Snethlageweg 17, 7255CE Hengelo (Gld) (Hengelo ...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7255CE
Huisnummer	17
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Snethlageweg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer J. Rondeel

Adres eigenaar bouwwerk

7255CE 17, Snethlageweg Hengelo (Gld)

Wat is de functie van het
bouwwerk?

WONING

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Snethlageweg 17 7255CE Hengelo (Gld), Vlakke platen op
het dak van de woning en garage. , Vlakke platen, Bron 1,
RISICOKLASSE_2

Snethlageweg 17 7255CE Hengelo (Gld), Vlakke plaat
onder haard in de woonkamer. , Vlakke plaat, Bron 3,
RISICOKLASSE_2A

Snethlageweg 17 7255CE Hengelo (Gld), Buis als
rookkanaal boven de haard tot aan de vloer van de 1e
verdieping. , Buis, Bron 2, RISICOKLASSE_2A

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 3: 0.60 M2

Bron 2: 2 M

Bron 1: 123 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I19346.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-10-10	In behandeling
HengeloSnethlageweg-17_macht_pdf	HengeloSnethlageweg17_macht.pdf	Anders	2019-10-10	In behandeling