

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4721347
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0223191
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0223191

Ingediend op	17-10-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Keijenborgseweg 2 a, 7021KP Zelhem (11900242)
Opmerking	SPOED CALAMITEIT
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7021KP
Huisnummer	2
Huisletter	a
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Keijenborgseweg
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Nabij brug Keijenborgseweg 2A Zelhem
----------------------------------	--------------------------------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

opdrachtgever: Van Gelder Bouw Elburg

Adres eigenaar bouwwerk

Keijenborgseweg 2a
Zelhem

Wat is de functie van het
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Keijenborgseweg 2 a 7021KP Zelhem, In bodem ,
Asbestcement mantelbuis, Bron 2, RISICOKLASSE_2A
Keijenborgseweg 2 a 7021KP Zelhem, In bodem ,
Asbestcement buis, Bron 1, RISICOKLASSE_2A
Keijenborgseweg 2 a 7021KP Zelhem, In bodem ,
Asbestcement mof, Bron 3, RISICOKLASSE_2A

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 1: 32 M
Bron 3: 1 STUKS
Bron 2: 4 M

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS19149 Keijenborgseweg 2a Zelhem.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-10-17	In behandeling