

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4763129
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0227781
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0227781

Ingediend op	07-11-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	het Kerspel 17, 7251CT Vorden (PR077268 7251CT 17)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Tekening onderdeel van de rapportage
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7251CT
Huisnummer	17
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	het Kerspel
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 08031597
Vestigingsnummer: 000017536456
Bedrijfsnaam: Kreunen bouw Lochem B.V.

Adres eigenaar bouwwerk

7241CR 11, Hanzeweg Lochem

Wat is de functie van het
bouwwerk?

WONING

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

het Kerspel 17 7251CT Vorden, zolder , buis, M1,
RISICOKLASSE_2
het Kerspel 17 7251CT Vorden, zolder en toiletruimte op
eerste verdieping , koker, M2, RISICOKLASSE_2
het Kerspel 17 7251CT Vorden, in egalinelaa van
keukenvloer , onderlaag vloerzeil, M3, NVT
het Kerspel 17 7251CT Vorden, vloer bijkeuken onder niet
asbestverdachte vloerzeil , lijmlaag, M4, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Alleen bron M4: 4.10 M2 wordt gesaneerd

Wat is de afvoerbepemming van
het verwijderde asbest?

Erkende verwerker

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Geef aan waarom het niet
mogelijk is de melding vier
weken voor aanvang van
de asbestverwijderings
werkzaamheden in te dienen.

Gezien de woning nu leegstaat is op korte termijn deze
sanering nodig

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport 19.10328 Het Kerspel 17 Vorden.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-11-07	In behandeling