

Formulierversie  
2019.01

# Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Aanvraagnummer    | 4775957                              |
| Aanvraagnaam      | Asbestverwijdering-VERWIJDER-0229109 |
| Uw referentiecode | LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0229109        |

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Ingediend op    | 14-11-2019                    |
| Soort procedure | Geen procedure van toepassing |

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Projectomschrijving             | Boeijinkweg 2, 7256KS Keijenburg (11900495) |
| Opmerking                       | -                                           |
| Gefaseerd                       | Nee                                         |
| Blokkerende onderdelen weglaten | Nee                                         |
| Bijlagen die later komen        | n.v.t.                                      |
| Bijlagen n.v.t. of al bekend    | n.v.t.                                      |

**Bevoegd gezag**

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Naam:           | Gemeente Bronckhorst                         |
| Bezoekadres:    | Elderinkweg 2<br>7255 KA Hengelo (Gld)       |
| Postadres:      | Postbus 200<br>7255 ZJ Hengelo (Gld)         |
| Telefoonnummer: | 0575-750250                                  |
| E-mailadres:    | info@bronckhorst.nl                          |
| Website:        | www.bronckhorst.nl                           |
| Contactpersoon: | afdeling Dienstverlening                     |
| Bereikbaar op:  | ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30 |

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie  
2019.01

# Locatie

## 1 Adres

|                                                                                            |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Postcode                                                                                   | 7256KS                                                                 |
| Huisnummer                                                                                 | 2                                                                      |
| Huisletter                                                                                 | -                                                                      |
| Huisnummertoevoeging                                                                       | -                                                                      |
| Straatnaam                                                                                 | Boeijinkweg                                                            |
| Plaatsnaam                                                                                 | Keijenborg                                                             |
| Gelden de werkzaamheden in deze<br>aanvraag/melding voor meerdere<br>adressen of percelen? | <input type="checkbox"/> Ja<br><input checked="" type="checkbox"/> Nee |

## 3 Toelichting

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Eventuele toelichting op locatie | 2 schuur(tjes) |
|----------------------------------|----------------|

# Slopen

## Slopen en/of asbest verwijderen

### 1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen  
☒ Asbest verwijderen

### 2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Muller

Adres eigenaar bouwwerk

Boeyinkweg 2  
7256 KS Keienborg

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw  
☒ Een bijgebouw  
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

Garage en schuur, zie pagina 10 van het asbestinventarisatierapport.

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

Nader te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning.

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Nader te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning.

### 3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)  
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)  
☒ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)  
☐ Anders

Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

De sloop wordt gecontroleerd uitgevoerd met een hydraulische graafmachine waarbij de diverse afvalstromen direct gescheiden worden.

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

125 ton puin  
4 ton BSA  
10 ton hout

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?

De Covik Recycling B.V.

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja  
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken? ☐ Ja  
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja  
☒ Nee

#### 4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Boeijinkweg 2 7256KS Keijenborg, Schuur , Golfplaat (dakbeplating), Bron 4, RISICOKLASSE\_2  
Boeijinkweg 2 7256KS Keijenborg, Garage , Golfplaat (verloren bekisting), Bron 3, RISICOKLASSE\_2  
Boeijinkweg 2 7256KS Keijenborg, Garage , Golfplaat (dakbeplating), Bron 1, RISICOKLASSE\_2  
Boeijinkweg 2 7256KS Keijenborg, Garage , Golfplaat (dakbeplating), Bron 2, RISICOKLASSE\_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? Bron 3: 1 STUKS  
Bron 1: 57 M2  
Bron 2: 30 M2  
Bron 4: 93 M2

Wat is de afvoerbesteding van het verwijderde asbest? Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? ☐ Ja  
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja  
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie  
2019.01

# Bijlagen

## Formele bijlagen

| Naam bijlage          | Bestandsnaam                           | Type                        | Datum ingediend | Status document   |
|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| Inventarisatierapport | AS19152 Boeyinkweg<br>2 Keijenborg.pdf | Asbestinventarisatierapport | 2019-11-14      | In<br>behandeling |