

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4778747
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0229510
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0229510

Ingediend op	15-11-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Schuttestraat 20, 7251MZ Vorden (616019.0184)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	nvt
Bijlagen n.v.t. of al bekend	nvt

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7251MZ
Huisnummer	20
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Schuttestraat
Plaatsnaam	Vorden

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 34108286
Vestigingsnummer: 000000000000
Bedrijfsnaam: Alliander N.V.

Adres eigenaar bouwwerk

6812AH 68, Utrechtseweg Arnhem

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☒ Het hoofdgebouw
☐ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

Transformatorhuisje Liander

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

Braam Civiel
Oliver Braam
0644049000

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Hogelandseweg 1a
6545AC Nijmegen

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

aansluitend na uitgevoerde en goedgekeurde asbestverwijdering

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

16-12-2019 van 8:00 uur tot 16:00 uur

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☒ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

Mobiele kraan

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen. 1000 kg puin

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen? Swartjes transport Nijmegen

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Schuttestraat 20 7251MZ Vorden, Gebouw I LS-ruimte , Kleefmonster (008), 4004429-008, NVT
Schuttestraat 20 7251MZ Vorden, Gebouw I LS-ruimte , Kleefmonster (009), 4004429-009, NVT
Schuttestraat 20 7251MZ Vorden, Gebouw I LS-ruimte , Isolatieplaatjes (004), 4004429-004, RISICOKLASSE_2
Schuttestraat 20 7251MZ Vorden, Gebouw I LS-ruimte , LS-eindsluiting (005), 4004429-005, RISICOKLASSE_2
Schuttestraat 20 7251MZ Vorden, Gebouw I MS-ruimte , MS-eindsluiting (014), 4004429-014, RISICOKLASSE_1
Schuttestraat 20 7251MZ Vorden, Gebouw I MS-ruimte , Buispatronen (015), 4004429-015, NVT
Schuttestraat 20 7251MZ Vorden, Gebouw I LS-ruimte , Meterbordplaat (006), 4004429-006, RISICOKLASSE_1
Schuttestraat 20 7251MZ Vorden, Gebouw I LS-ruimte , ...

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? 4004429-019: 30 STUKS
4004429-011: 2 STUKS
4004429-013: 4 STUKS
4004429-022: 1 STUKS
4004429-016: 2 STUKS
4004429-004: 6 STUKS
4004429-020: 28 STUKS
4004429-005: 2 STUKS
4004429-014: 2 STUKS
4004429-006: 0.5 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest? Swartjes Transport Nijmegen

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
4004429_SC540_Vorden_ORANJE_2019_pdf	4004429_SC540_Vorden_ORANJE_2019.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-11-15	In behandeling