

Formulierversie  
2018.02

# Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Aanvraagnummer    | 4143019                          |
| Aanvraagnaam      | Stapelbroek, Zelhem Sloopmelding |
| Uw referentiecode | -                                |

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Ingediend op    | 14-01-2019                    |
| Soort procedure | Geen procedure van toepassing |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Projectomschrijving             | Sloopmelding kelder |
| Opmerking                       | -                   |
| Gefaseerd                       | Nee                 |
| Blokkerende onderdelen weglaten | Nee                 |
| Bijlagen die later komen        | -                   |
| Bijlagen n.v.t. of al bekend    | -                   |

**Bevoegd gezag**

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Naam:           | Gemeente Bronckhorst                         |
| Bezoekadres:    | Elderinkweg 2<br>7255 KA Hengelo (Gld)       |
| Postadres:      | Postbus 200<br>7255 ZJ Hengelo (Gld)         |
| Telefoonnummer: | 0575-750250                                  |
| E-mailadres:    | info@bronckhorst.nl                          |
| Website:        | www.bronckhorst.nl                           |
| Contactpersoon: | afdeling Dienstverlening                     |
| Bereikbaar op:  | ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30 |

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

# Locatie

## 1 Adres

|                                                                                            |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Postcode                                                                                   | 7021MA                                                                 |
| Huisnummer                                                                                 | 7                                                                      |
| Huisletter                                                                                 | -                                                                      |
| Huisnummertoevoeging                                                                       | -                                                                      |
| Straatnaam                                                                                 | Schooltinkweg                                                          |
| Plaatsnaam                                                                                 | Zelhem                                                                 |
| Gelden de werkzaamheden in deze<br>aanvraag/melding voor meerdere<br>adressen of percelen? | <input type="checkbox"/> Ja<br><input checked="" type="checkbox"/> Nee |

## 3 Toelichting

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Eventuele toelichting op locatie | - |
|----------------------------------|---|

# Slopen

## Slopen en/of asbest verwijderen

### 1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen  
☒ Asbest verwijderen

### 2 Algemene vragen

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw  
☐ Een bijgebouw  
☒ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het  
bouwwerk?

mestkelder

Voert u de sloopwerkzaamheden  
zelf uit?

- ☐ Ja  
☒ Nee

Naam uitvoerder  
sloopwerkzaamheden

nog onbekend

Adres uitvoerder  
sloopwerkzaamheden

nog onbekend

Op welke data en tijdstippen  
worden de sloopwerkzaamheden  
uitgevoerd?

naar verwachting midden 2019

Op welke data en  
tijdstippen worden de  
asbestverwijderingswerkzaamheden  
uitgevoerd?

naar verwachting midden 2019

### 3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het  
slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)  
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)  
☒ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)  
☐ Anders

Geef een toelichting op wat u  
gaat doen als u hierboven hebt  
ingevuld: 'Met groot materieel' of  
'Anders'.

ingeschaalde asbest verwijdering volgens voorschriften,  
daarna met behulp van kraan / shovel sloop van verder  
mestkelder

Geef een globale inventarisatie van  
de aard en de hoeveelheid van de  
afvalstoffen die naar verwachting  
zullen vrijkomen.

beton/betonblokken 100m3

Wat is de afvoerbesteding van  
de afvalstoffen?

nog onbekend. Dit is afhankelijk van wie  
sloopwerkzaamheden uitvoert.

Is een asbestinventarisatierapport  
vereist? ☒ Ja  
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal  
vrij dat ter plaatse zal worden  
gebroken? ☐ Ja  
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een  
aanwijzing gekregen om een  
veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja  
☒ Nee

#### 4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van  
de plaatsen waar asbest zit. zie rapportage

Hoeveel asbest zal worden  
verwijderd? zie rapportage

Wat is de afvoerbestemming van  
het verwijderde asbest? afhankelijk van wie sanering uitvoert

Wordt de asbestverwijdering  
uitgevoerd in het ☐ Ja  
kader van reparatie- of ☒ Nee  
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

Is een asbestinventarisatierapport  
vereist? ☒ Ja  
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie  
2018.02

# Bijlagen

## Formele bijlagen

| Naam bijlage                                   | Bestandsnaam                                                | Type                                           | Datum ingediend | Status document   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| elder_Schooltinkweg-<br>_7_Zelhem_2019006_.pdf | Rapport Mestkelder<br>Schooltinkweg 7<br>Zelhem 2019006.pdf | Tekening slopen<br>Asbestinventarisatierapport | 2019-01-14      | In<br>behandeling |