

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4178489
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0166798
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0166798

Ingediend op	30-01-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	de Horsterkamp 9, 7251AZ Vorden (Vorden de Hors...
Opmerking	SPOED i.v.m. aangetroffen tijdens werkzaamheden.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7251AZ
Huisnummer	9
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	de Horsterkamp
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	woning
----------------------------------	--------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer G. te Velthuis

Adres eigenaar bouwwerk

7251AZ 9, de Horsterkamp Vorden

Wat is de functie van het
bouwwerk?

WONING

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

SPOED ! Aangetroffen tijdens werkzaamheden.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

de Horsterkamp 9 7251AZ Vorden, Zeil op de vloer van
slaapkamer 3 , Zeil, Bron 1: M1, RISICOKLASSE_2
de Horsterkamp 9 7251AZ Vorden, Zeil op de vloer van
slaapkamer 4 , Zeil, Bron 2: M2, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 2: M2: 13 M2
Bron 1: M1: 13 M2

Wat is de afvoerbesteding van
het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I19046.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-01-30	In behandeling
VordenHorsterkamp_i-nv_pdf	VordenHorsterkamp_inv.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-01-30	In behandeling
VordenHorsterkamp9_macht_pdf	VordenHorsterkamp9_macht-.pdf	Anders	2019-01-30	In behandeling