

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4164275
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0165058
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0165058

Ingediend op	24-01-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Hulsevoortseweg 3, 6996DG Drempt (Drempt, Hulse...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	6996DG
Huisnummer	3
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Hulsevoortseweg
Plaatsnaam	Drempt
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer A.H.J. Geurts

Adres eigenaar bouwwerk

6996DG 3, Hulsevoortseweg Drempt

Wat is de functie van het
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Hulsevoortseweg 3 6996DG Drempt, op het dak van
schuur 3. , golfplaten en nokstukken, Bron 5: M5,
RISICOKLASSE_2
Hulsevoortseweg 3 6996DG Drempt, in zijgevel van schuur
1. , buizen, Bron 6: M7, RISICOKLASSE_1
Hulsevoortseweg 3 6996DG Drempt, rondom in gevels van
schuur 3. , buizen, Bron 4: M4, RISICOKLASSE_1
Hulsevoortseweg 3 6996DG Drempt, op pallet in schuur 2 ,
golfplaten, Bron 3: M3, RISICOKLASSE_1
Hulsevoortseweg 3 6996DG Drempt, op het dak van
schuur 2. , golfplaten en nokstukken, Bron 2: M2,
RISICOKLASSE_2
Hulsevoortseweg 3 6996DG Drempt, op het dak van
schuur 1. , golfplaten en nokstukken, Bron 1: M1 en M6,
RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 3: M3: 16 M2
Bron 2: M2: 132 M2
Bron 1: M1 en M6: 231 M2
Bron 5: M5: 242 M2
Bron 6: M7: 3 STUKS
Bron 4: M4: 35 STUKS

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I19014.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-01-24	In behandeling
Drempthulsevoortseweg3_macht_pdf.jpg	Drempthulsevoortseweg3_macht.-pdf.jpg	Anders	2019-01-24	In behandeling