

Formulierversie  
2018.02

# Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Aanvraagnummer    | 4178731                              |
| Aanvraagnaam      | Asbestverwijdering-VERWIJDER-0166827 |
| Uw referentiecode | LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0166827        |

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Ingediend op    | 30-01-2019                    |
| Soort procedure | Geen procedure van toepassing |

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Projectomschrijving             | Asterstraat 8, 7021ZG Zelhem (Zelhem, Asterstra... |
| Opmerking                       | -                                                  |
| Gefaseerd                       | Nee                                                |
| Blokkerende onderdelen weglaten | Nee                                                |
| Bijlagen die later komen        | geen                                               |
| Bijlagen n.v.t. of al bekend    | geen                                               |

**Bevoegd gezag**

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Naam:           | Gemeente Bronckhorst                         |
| Bezoekadres:    | Elderinkweg 2<br>7255 KA Hengelo (Gld)       |
| Postadres:      | Postbus 200<br>7255 ZJ Hengelo (Gld)         |
| Telefoonnummer: | 0575-750250                                  |
| E-mailadres:    | info@bronckhorst.nl                          |
| Website:        | www.bronckhorst.nl                           |
| Contactpersoon: | afdeling Dienstverlening                     |
| Bereikbaar op:  | ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30 |

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie  
2018.02

# Locatie

## 1 Adres

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Postcode             | 7021ZG      |
| Huisnummer           | 8           |
| Huisletter           | -           |
| Huisnummertoevoeging | -           |
| Straatnaam           | Asterstraat |
| Plaatsnaam           | Zelhem      |

Gelden de werkzaamheden in deze  
aanvraag/melding voor meerdere  
adressen of percelen?

☐ Ja  
☒ Nee

# Slopen

## Slopen en/of asbest verwijderen

### 1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen  
☒ Asbest verwijderen

### 2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 41041780  
Bedrijfsnaam: Prowonen

Adres eigenaar bouwwerk

7271RD 2, Tedinkweide Borculo

Wat is de functie van het  
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en  
tijdstippen worden de  
asbestverwijderingswerkzaamheden  
uitgevoerd?

z.s.m.

### 3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van  
de plaatsen waar asbest zit.

Asterstraat 8 7021ZG Zelhem, Op het dak van de  
overkapping , Golfplaten, Bron 2: M2, NVT  
Asterstraat 8 7021ZG Zelhem, Aan de zijgevel van de  
aanbouw , Golfplaten, Bron 4: Zie M3, RISICOKLASSE\_2  
Asterstraat 8 7021ZG Zelhem, Op het dak van de  
aanbouw. , Golfplaten, Bron 3: M3, RISICOKLASSE\_2  
Asterstraat 8 7021ZG Zelhem, Onder luifel bij de voordeur ,  
Vlakke platen, Bron 1: M1, RISICOKLASSE\_2

Hoeveel asbest zal worden  
verwijderd?

Bron 3: M3: 19 M2  
Bron 1: M1: 2.5 M2  
Bron 4: Zie M3: 13.20 M2

Wat is de afvoerbestemming van  
het verwijderde asbest?

Attero B.V.  
Sluinerweg 12  
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering  
uitgevoerd in het  
kader van reparatie- of  
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Geef aan waarom het niet  
mogelijk is de melding vier  
weken voor aanvang van  
de asbestverwijderings  
werkzaamheden in te dienen.

Woningstichting

Is een asbestinventarisatierapport  
vereist?

- ☒ Ja  
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie  
2018.02

# Bijlagen

## Formele bijlagen

| Naam bijlage                   | Bestandsnaam                   | Type                        | Datum ingediend | Status document |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Inventarisatierapport          | I19042.pdf                     | Asbestinventarisatierapport | 2019-01-30      | In behandeling  |
| ZelhemAsterstraat8_-macht_.pdf | ZelhemAsterstraat8_-macht-.pdf | Anders                      | 2019-01-30      | In behandeling  |