

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4155819
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0164458
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0164458

Ingediend op	21-01-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Aaltenseweg 11, 7021HR Zelhem (as100651 De Bett...
Opmerking	De sanering wordt uitgevoerd door de Asbestschakel
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	de aanvraag is verder compleet

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode 7021HR
Huisnummer 11
Huisletter -
Huisnummertoevoeging -
Straatnaam Aaltenseweg
Plaatsnaam Zelhem

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen? ☐ Ja
☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie Vakantie park De Betteld
Dak sanering en vervangen 4 gebouwen oude toilet gebouw
Werkplaats Timmerwerkplaats en garage

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer de betteld

Adres eigenaar bouwwerk

7021HR 11, Aaltenseweg Zelhem

Wat is de functie van het
bouwwerk?

OVERIGE
4 tal gebouwen
Toiletgebouw
Timmerwerkplaats
Garage
werkplaats

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

week 9 2019

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Aaltenseweg 11 7021HR Zelhem, dak toiletgebouw ,
golfplaten, Bron 1, MM1, RISICOKLASSE_2
Aaltenseweg 11 7021HR Zelhem, Stelen ramen werkplaats ,
beglazingskit, Bron 5, MM5, NVT
Aaltenseweg 11 7021HR Zelhem, Dak werkplaats ,
golfplaten, Bron 2, MM2, RISICOKLASSE_2
Aaltenseweg 11 7021HR Zelhem, naast gevel
timmerwerkplaats , golfplaten, Bron 6, ref.MM2,
RISICOKLASSE_1
Aaltenseweg 11 7021HR Zelhem, Dak garage , golfplaten,
Bron 4, MM4, RISICOKLASSE_2
Aaltenseweg 11 7021HR Zelhem, Dak timmerwerkplaats ,
golfplaten, Bron 3, MM3, NVT

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 4, MM4: 80.70 M2
Bron 1, MM1: 122 M2
Bron 2, MM2: 239 M2
Bron 6, ref.MM2: 2 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Naar een door de overheid aangewezen stortplaats

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	207953-12-70_V2.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-01-21	In behandeling