

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4211867
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0170222
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0170222

Ingediend op	14-02-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Hessenweg 13 A, 6999BH Hummelo (18141)
Opmerking	Geaccordeerde melding mailen aan herbert@bergevoet.nl
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Niet van toepassing
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Niet van toepassing

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	6999BH
Huisnummer	13
Huisletter	A
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Hessenweg
Plaatsnaam	Hummelo
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Woning met bijgebouwen
----------------------------------	------------------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer P. Tankink

Adres eigenaar bouwwerk

6999BH 13 A, Hessenweg Hummelo

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

Paardenstal

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

Bergevoet Doetinchem bv

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Oude Sluisweg 9A
7005 GA Doetinchem

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

18-02-2019

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

16-02-2019

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☒ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

Hydraulische graafmachine met sorteergrijper

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

Bouw- en sloopafval 6 ton
Gemengd puin 100 ton

Wat is de afvoerbepemming van de afvalstoffen?

Erkende verwerkers conform SVMS-007

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken?

☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen?

☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Hessenweg 13 A 6999BH Hummelo, rondom ramen paardenstal , stopverf, M2 & M3, NVT
Hessenweg 13 A 6999BH Hummelo, dak paardenstal , golfplaten incl. nokstukken, M1, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

M1: 116 M2

Wat is de afvoerbepemming van het verwijderde asbest?

Attero Wilp via tussenopslag Bergevoet Doetinchem bv.

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	R18.06224 Asbestinventarisati- erapport Hessenweg 13A Hummelo.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-02-14	In behandeling