

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4166073
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0165542
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0165542
Ingediend op	24-01-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Lankhorsterstraat 20, 7234SR Wichmond (11805022)
Opmerking	Asbesttrein 5022
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7234SR
Huisnummer	20
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Lankhorsterstraat
Plaatsnaam	Wichmond
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	2 kippenhokken en schuur
----------------------------------	--------------------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Stokkink-Bargeman

Adres eigenaar bouwwerk

Lankhorsterstraat 20
7234 SR Wichmond

Wat is de functie van het
bouwwerk?

2 kippenhokken en schuur

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Lankhorsterstraat 20 7234SR Wichmond, tussen kippenhok
1 en 2 , vlakke plaat, M4, RISICOKLASSE_2
Lankhorsterstraat 20 7234SR Wichmond, dak kippenhok 1 ,
golfplaten, M1, RISICOKLASSE_2
Lankhorsterstraat 20 7234SR Wichmond, gedeelte dak
schuur , golfplaten incl. nokstukken, M3, RISICOKLASSE_2
Lankhorsterstraat 20 7234SR Wichmond, tussen kippenhok
1 en 2 , board, M5, NVT
Lankhorsterstraat 20 7234SR Wichmond, gedeelte dak
schuur , golfplaten, M1.1, RISICOKLASSE_2
Lankhorsterstraat 20 7234SR Wichmond, dak kippenhok 2 ,
golfplaten incl. nokstukken, M2, RISICOKLASSE_2
Lankhorsterstraat 20 7234SR Wichmond, tussen kippenhok
1 en 2 , bloembak, M6, RISICOKLASSE_2
Lankhorsterstraat 20 7234SR Wichmond, tussen kippenhok
1 en 2 , restanten golfplaten, ...

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

M3: 71 M2
M1.1: 41 M2
M6: 1 STUKS
M2: 110 M2
M1.2: 11 M2
M4: 4.80 M2
M1: 115 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒

Ja

☐

Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport 18.09372 Lankhorsterstraat 20 Wichmond.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-01-24	In behandeling