

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4979533
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0247581
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0247581

Ingediend op	25-02-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Hengeloseweg 62, 7021MC Zelhem (11900412)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7021MC
Huisnummer	62
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Hengeloseweg
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuur(en)
----------------------------------	------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	van Dieen
Adres eigenaar bouwwerk	Hengeloseweg 62 7021 MC Zelhem
Wat is de functie van het bouwwerk?	schuren
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	mei 2020

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Hengeloseweg 62 7021MC Zelhem, Schuur D , Golfplaat (losliggend), Bron 6, RISICOKLASSE_2A Hengeloseweg 62 7021MC Zelhem, Schuur B , Golfplaat (dakbeplating), Bron 2, RISICOKLASSE_2 Hengeloseweg 62 7021MC Zelhem, Schuur A , Golfplaat (dakbeplating), Bron 1, RISICOKLASSE_2A Hengeloseweg 62 7021MC Zelhem, Schuur D , Golfplaat (dakbeplating), Bron 4, RISICOKLASSE_2A Hengeloseweg 62 7021MC Zelhem, Schuur C , Golfplaat (dakbeplating), Bron 3, RISICOKLASSE_2A Hengeloseweg 62 7021MC Zelhem, Schuur A , Golfplaat (losliggend), Bron 5, RISICOKLASSE_2A
---	---

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	Bron 4: 115 M2 Bron 3: 60 M2 Bron 5: 1 STUKS Bron 6: 1 M3 Bron 2: 30 M2 Bron 1: 54 M2
---------------------------------------	--

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?	Attero te Wilp
--	----------------

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS20020 Hengelseweg 62 Zelhem.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-02-25	In behandeling