

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4843719
Aanvraagnaam	9-075 te Stroet - Zelhem
Uw referentiecode	9-075 te Stroet - Zelhem

Ingediend op	18-12-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	-
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7021LV
Huisnummer	17
Huisletter	A
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Michelstraat
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie -

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Dhr. te Stroet

Adres eigenaar bouwwerk

Michelstraat 17

Wat is de functie van het
bouwwerk?

opslag

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

nader overeen te komen

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

dak van opstal 1 en het depot

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

94m² waarvan 52m² dakbeschot en 42m² golfplaten

Wat is de afvoerbesteding van
het verwijderde asbest?

Twence

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Rapportage_Michelstraat_17_Zelhem_pdf	Rapportage Michelstraat 17 Zelhem.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-12-18	In behandeling