

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5032599
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0252486
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0252486

Ingediend op	18-03-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Hertog Karel van Gelreweg 16, 7251XL Vorden (18480)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7251XL
Huisnummer	16
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Hertog Karel van Gelrewg
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 41041780
Bedrijfsnaam: Prowonen

Adres eigenaar bouwwerk

7271RD 2, Tedinkweide Borculo

Wat is de functie van het
bouwwerk?

Berging

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Datum nog niet ingepland. Wel zo spoedig mogelijk

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Hertog Karel van Gelrewg 16 7251XL Vorden, in plastic
zakken in berging , vlakke plaat, M2, RISICOKLASSE_1
Hertog Karel van Gelrewg 16 7251XL Vorden, in plastic
zakken in berging , buis, M1, RISICOKLASSE_1

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

M2: 3 STUKS
M1: 3 STUKS

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero via tussenopslag bij Bergevoet.

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Geef aan waarom het niet
mogelijk is de melding vier
weken voor aanvang van
de asbestverwijderings
werkzaamheden in te dienen.

worden tijdens de reguliere werkzaamheden uitgevoerd.

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport 20.01018 Schoorstenen Molenplan Vorden.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-03-18	In behandeling
Inventarisatierapport_2	Rapport 20.02025 Hertog Karel van Gelreweg 9 Vorden.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-03-18	In behandeling
Inventarisatierapport_3	Rapport 20.03028 Hertog Karel van Gelreweg 16 Vorden.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-03-18	In behandeling