

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5053165
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0254352
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0254352

Ingediend op	27-03-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Dokter C Lulofsweg 6, 7251XP Vorden (18480)
Opmerking	Op het einde van het renovatieproject is er nog op 1 plaats asbest aangetroffen op de schoorsteen buitendaks. Let op: Bij deze aanvraag is alleen het rapport 20.01018 d.d. 27 maart 2020 van belang.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7251XH
Huisnummer	11
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Hendrik van Bramerenstr
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 41041780

Bedrijfsnaam: Prowonen

Adres eigenaar bouwwerk

7271RD 2, Tedinkweide Borculo

Wat is de functie van het
bouwwerk?

COMPLEX

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Zo spoedig mogelijk ivm het afronden van het project.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Hendrik van Bramerenstr 11 7251XH Vorden, buitendaks in
schoorsteen , buis, M1, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

M1: 1.40 M

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

attero via tussenopslag bij Bergevoet

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport 18.07285 Project Molenplan Vorden Fase 3..pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-03-27	In behandeling
Inventarisatierapport_2	Rapport 18.07285 Versie 4 Project Molenplan Vorden Fase 3..pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-03-27	In behandeling
Inventarisatierapport_3	Rapport 18.12487 Versie 13 Project Schöneveld Fase 2 Doetinchem..pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-03-27	In behandeling
Inventarisatierapport_4	Rapport 18.07285 Versie 10 Project Molenplan Vorden Fase 3.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-03-27	In behandeling
Inventarisatierapport_5	Rapport 20.01018 Versie 2 Schoorstenen Molenplan Vorden.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-03-27	In behandeling