

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5057683
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0254631
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0254631

Ingediend op	30-03-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Thorbeckestraat 69, 7021AW Zelhem (Thorbeckestr...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7021AW
Huisnummer	69
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Thorbeckestraat
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Formulierversie
2019.01

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	KvK-nummer: 09099978 Bedrijfsnaam: Enzerink BV
Adres eigenaar bouwwerk	7255NR 49, Varsselseweg Hengelo (Gld)
Wat is de functie van het bouwwerk?	WONING
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	zsm

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Thorbeckestraat 69 7021AW Zelhem, Wanden_in_schuur_ , 9 Vlakke platen, Vlakke_platen-9, RISICOKLASSE_1 Thorbeckestraat 69 7021AW Zelhem, Zijgevel_van_de_garage_ , 5 Vlakke plaat , Vlakke_plaat_-5, RISICOKLASSE_2 Thorbeckestraat 69 7021AW Zelhem, Dak_van_de_schuur_ , 6 Golfplaten , Golfplaten_-6, RISICOKLASSE_2A Thorbeckestraat 69 7021AW Zelhem, Tegen_schutting_achter_de_berging_ , 7 Golfplaten , Golfplaten_-7, RISICOKLASSE_2A Thorbeckestraat 69 7021AW Zelhem, Plafond_in_schuur_ , 8 Vlakke platen , Vlakke_platen_-8, RISICOKLASSE_2 Thorbeckestraat 69 7021AW Zelhem, In_de_schoorsteen_in_de_woonkamer , 1 Buis , Buis_-1, RISICOKLASSE_2 Thorbeckestraat 69 7021AW Zelhem, Badkamervloer_toilet_en_kelder , 2 Buis, Buis-2, RISICOKLASSE_2 Thorbecke...
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	Vlakke_plaat_-5: 0.30 M2 Golfplaten_-6: 8.5 M2 Golfplaten_-7: 4 M2 Vlakke_platen_-8: 7 M2 Buis_-1: 2 M Buis-2: 3 M Buis-3: 1.20 M Golfplaten_-4: 20 M2 Vlakke_platen-9: 1 M2
Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?	Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☒ Ja
☐ Nee

Geef aan waarom het niet mogelijk is de melding vier weken voor aanvang van de asbestverwijderings werkzaamheden in te dienen. ivm voortgang werkzaamheden

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
ZelhemThorbeckestra-at69_macht_pdf	ZelhemThorbeck- estraat69_macht-.pdf	Anders	2020-03-30	In behandeling
I20125_pdf	I20125.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-03-30	In behandeling