

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5025821
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0251838
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0251838

Ingediend op	16-03-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Lekkebekje 4, 7251JN Vorden (Vorden, Lekkebekje 4)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7251JN
Huisnummer	4
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Lekkebekje
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer J. Bleumink

Adres eigenaar bouwwerk

7251JN 4, Lekkebekje Vorden

Wat is de functie van het
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Lekkebekje 4 7251JN Vorden, Dak van de schuur ,
Golfplaten en nokstukken, Bron 1: M1, RISICOKLASSE_2
Lekkebekje 4 7251JN Vorden, In de schuur , Golfplaat, Bron
2: Zie M1, RISICOKLASSE_1

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 2: Zie M1: 0.60 M2
Bron 1: M1: 200 M2

Wat is de afvoerbesteding van
het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I20094.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-03-16	In behandeling
VordenLekkebekje4_macht_pdf	VordenLekkebekje4_macht.pdf	Anders	2020-03-16	In behandeling