

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5072623
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0255643
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0255643
Ingediend op	06-04-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Schovenweg 3, 7021JM Zelhem (12000100)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7021JM
Huisnummer	3
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Schovenweg
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuurtje
----------------------------------	-----------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

O. Baars

Adres eigenaar bouwwerk

Schovenweg 3
7021 JM Zelhem

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

schuurtje zoals op pagina 8 van het asbestinventarisatie rapport

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☒ Ja
☐ Nee

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

Nader te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning.

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Nader te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning.

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☒ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

De sloop wordt gecontroleerd uitgevoerd met een hydraulische graafmachine waarbij de diverse afvalstromen direct gescheiden worden.

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

10 ton puin
1 ton hout
1 ton BSA

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?

De Covik Recycling B.V.

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Schovenweg 3 7021JM Zelhem, Schuur , Schuif (kippenuitloop), 6, RISICOKLASSE_1
Schovenweg 3 7021JM Zelhem, Schuur , Golfplaat (los op zolder), 7, RISICOKLASSE_1
Schovenweg 3 7021JM Zelhem, Schuur , Golfplaten (dakbedekking), 1, RISICOKLASSE_2
Schovenweg 3 7021JM Zelhem, Schuur , Vlakke plaat (wandbeplating), 2, RISICOKLASSE_2
Schovenweg 3 7021JM Zelhem, Schuur , Vlakke plaat (plafondbeplating), 5, RISICOKLASSE_1
Schovenweg 3 7021JM Zelhem, Schuur , Vlakke plaat (tafelblad), 3, RISICOKLASSE_1
Schovenweg 3 7021JM Zelhem, Schuur , Vlakke plaat (los op zolder), 4, RISICOKLASSE_1

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? 3: 7 M2
4: 4 M2
6: 2 STUKS
7: 1 STUKS
1: 38 M2
5: 7 M2
2: 7 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest? Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS20042 Schovenweg 3 te Zelhem.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-04-06	In behandeling